

Щигровской межрайонной прокуратурой по результатам проведенной проверки установлено отсутствие в четырех детских садах и одной школе города современных устройств молниезащиты. Указанные устройства предназначены для обеспечения безопасности обучающихся и работников образовательных организаций, в частности, необходимы для недопущения возгорания и выхода из строя систем видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации. Имеющиеся устройства молниезащиты не имеют технической документации, испытания в отношении них не проводились, ввиду чего они не отвечают требованиям безопасности. По результатам проведенной проверки руководству образовательных учреждений внесены представления, однако в силу отсутствия достаточного финансирования до настоящего времени меры по установке устройств молниезащиты не приняты. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с 5 исковыми заявлениями о возложении обязанности устранить выявленные нарушения и установить современные системы молниезащиты в образовательных учреждениях.

Межрайонный прокурор



А.Д. Гурин